



# Comune di Revò

Piazza della Madonna Pellegrina, 19 – 38028 Revò (TN)  
telefono (0463) 432113  
fax (0463) 432777  
email [sindaco@comune.revo.tn.it](mailto:sindaco@comune.revo.tn.it)  
sito: [www.comune.revo.tn.it](http://www.comune.revo.tn.it)

PROVINCIA DI TRENTO

C.F. 83005510223

Prot. n. 3795

Revò, lì 14 dicembre 2016

Egregio Signor  
Paterno Fabrizio  
Via J. A. Maffei, 40  
38028 REVO' TN

Egregio Signor  
Ferrari Luciano  
Via Giovanni Canestrini, 10/B  
38028 REVO' TN

Egregio Signor  
Martini Giorgio  
Piazza della Madonna Pellegrina, 6  
38028 REVO' TN

Egregio Signor  
Sandri Mario  
Via delle Maddalene, 32  
38028 REVO' TN

Egregio Signor  
Vit Giovanni  
Via Roma, 18  
38028 REVO' TN

In riferimento alla interrogazione presentata in data 30 novembre 2016, prot. n. 3651 si forniscono i seguenti chiarimenti:

1. Si, l'amministrazione comunale è a conoscenza del problema.

Si rende necessaria una breve cronistoria.

- L'edificio abitato dalle famiglie Zadra Elio e Zadra Adriano è stato concessionato con concessione n. 26/1993 di data 01/09/1993 a nome di Salazer Giovanna.
- Lo stesso risulta abitato dal 06/10/1995 data di immigrazione della famiglia Zadra Elio da Cis.
- Al secondo piano è stato ricavato un alloggio con Scia n. 13/2015 abitato dal 12.04.2016 dal signor Zadra Adriano.
- L'edificio è allacciato all'acquedotto potabile del Comune di Revò tramite una condotta posta in parte su proprietà privata, per il cui passaggio presumibilmente i Zadra hanno ottenuto assenso, e parte (86 metri lineari) su proprietà provinciale per i quali i Zadra hanno propria concessione per la costruzione ed il mantenimento datata 21/06/1996.

Da quanto sopra appare quindi oggettivamente inconfondibile che il tratto di condotta dall'allacciamento in via Canestrini fino all'abitazione Zadra è stato da loro realizzato ed è di loro proprietà. A loro spetterebbero quindi gli oneri di manutenzione e di controllo. Ciò nonostante nell'estate 2014 il comune di Revò su sollecitazione della famiglia Zadra, ed anche per ridurre il problema delle perdite che cronicamente affliggono la rete idrica di Revò, è intervenuto riparando il tubo della condotta potabile a servizio dell'abitazione dei signori Zadra Elio e Zadra Adriano, per una perdita sulla strada provinciale all'inizio della rampa di accesso dell'abitazione dei su nominati. A seguito delle segnalazioni di presenza di particelle di deposito il comune ha eseguito i seguenti ulteriori interventi:

- a. apertura scarico di fondo sotto via Canestrini;
- b. posa in opera di un pozzetto con filtro prima dell'abitazione Zadra Elio e Adriano, con possibilità di scarico autonomo per garantire il deflusso dell'acqua e gli eventuali depositi;
- c. verifica limpidezza acqua presso le abitazioni Rossi Paolo e Pietro come da verbale in atti;
- d. analisi potabilità dell'acqua presso l'abitazione Zadra come da rapporti di prova agli atti della società Dolomiti Energia;
- e. acquisizione relazione del dottor Visintainer Marco di Dolomiti Energia in merito alle possibili cause della presenza di depositi.

Dalle verifiche fatte emerge che con molta probabilità la causa della presenza di residui ferrosi nell'acqua sia imputabile, non tanto alla rete idrica comunale, ma piuttosto alla obsolescenza del tubo a suo tempo posato dalla famiglia Zadra e dal fatto che lo stesso termini e fornisca solo la loro abitazione. Ne è prova il fatto che come sopra chiarito nel 2014 tale tubo si è forato ed è stato riparato.

Una possibile soluzione al problema potrebbe essere la sostituzione del tubo in materiale ferroso con altro tubo in altro materiale più idoneo.

2. Si sono stati effettuati i prelievi da società autorizzata (Dolomiti Energia); il prelievo è stato effettuato alla presenza della Signora Salazer Giovanna presso l'abitazione; l'esito dell'analisi microbiologica risulta Conforme ai limiti previsti dal D. Lgs. 31 del 02/02/2001 e s.m.;
3. Altre zone dove si è manifestato il problema, anche se in modo assolutamente non paragonabile sono:
  - abitazione del signor Fellin Ettore, anche in questo caso perché la tubazione di adduzione di sua proprietà parte da via Cesare Battisti ed è ad uso esclusivo;
  - abitazione del signor Ziller Stefano che ha segnalato la presenza di depositi ferrosi in acqua. In questo caso non conosciamo il punto di allacciamento né la vetustà del tubo medesimo. Verranno effettuate le opportune verifiche per valutare se la cosa sia imputabile al tubo di adduzione privato ovvero alla rete comunale.



Il Sindaco  
Yvette Maccani  
